



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

OFÍCIO N° 199/2024 - SRI

Porto Ferreira/SP, 1° de julho de 2024.

À Sua Excelência

SÉRGIO RODRIGO DE OLIVEIRA

M.D. Presidente da Câmara Municipal de Porto Ferreira

Nesta;

Ref.: Requerimento Legislativo n° 284/2024

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente ofício encaminhar resposta ao Requerimento Legislativo em epígrafe, de autoria **do nobre Vereador Alan João Orlando**.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os sinceros votos de estima e consideração à V.Exa., bem como a todos os demais nobres Vereadores desta Casa de Leis.

Atenciosamente,

RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPÀ

Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5EB0-C164-A0B8-265D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROMULO LUIS DE LIMA RIPA (CPF 350.XXX.XXX-33) em 01/07/2024 17:02:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/5EB0-C164-A0B8-265D>



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Porto Ferreira/SP, 25 de junho de 2024.

Prezado Senhor
HUGO BRITO DE SOUZA
Coordenador de Assuntos Legislativos
Secretaria de Relações Institucionais

Ref.: Resposta ao Requerimento nº 284/2024 de autoria do nobre vereador Alan João Orlando.

Prezado Senhor,

Com a finalidade de subsidiar informações ao Sr. Prefeito, quanto ao Requerimento nº 284/2024 de autoria do nobre vereador Alan João Orlando, que a solicita informações sobre problemas de goteira, infiltração e o não funcionamento de ares condicionados na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Mário Borelli Thomaz temos a informar o que segue:

- 1) Os apontamentos relacionados no respectivo requerimento, são de conhecimento da Secretaria de Educação e outras Secretarias, dentre elas a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, como apontado pelo próprio Edil. Em relação aos aparelhos de Ar Condicionado, informamos, que todos estão em situação de funcionamento, e passarão por manutenção para limpeza. No entanto, o que ocorre é que o diâmetro dos fios da rede elétrica da Unidade Educacional, não suporta a carga necessária quando ligados todos os aparelhos, a troca ou a instalação de nova rede está em Estudos, para que o problema seja solucionado.
- 2) As empresas responderam às notificações eximindo-se da responsabilidade das infiltrações. Não houve como indicar quais empresas ou qual empresa seria a responsável pelas anomalias identificadas durante as vistorias realizadas pela equipe de engenharia da SODU, considerando as diversas intervenções feitas naquela Unidade Educacional. Foi sugerido a



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

contratação de empresa especializada em engenharia para realizar a manutenção no prédio da Escola, o que encontra-se, ainda em estudos.

- 3) A equipe de engenharia do município não possui equipamentos de proteção individual (EPI's), cursos de NR (para trabalhos em altura) ou ainda, equipamentos como drone para vistoriar toda a cobertura da escola que possui altura acima de 6,00 m, portanto, não foi elaborado laudo técnico para a situação do prédio. No entanto, a SODU está em processo de aquisição do drone, desta forma, após a compra poderão ser feitas as vistorias mais complexas com segurança e exatidão. Também foi feita sugestão de contratação de empresa especializada em engenharia para a realização da vistoria, para apontar todas as deficiências do telhado e elaborar projeto para a recuperação e reparo de toda a cobertura.
- 4) Pode-se concluir que os problemas apontados são decorrentes das diversas intervenções feitas no local, tanto pelas empresas que realizaram as reformas na unidade, quanto pelas manutenções feitas na cobertura. Desde 2019 foram identificadas algumas das causas de infiltrações e goteiras, sanadas durante as reformas: rolo de pintura dentro do tubo condutor de água, tubo solto (resolvido pela empresa responsável pela cobertura), furos sem vedação, telhas amassadas, tubulação desativada que ainda permitia a entrada de água no prédio, dentre outras. Além disso, foram feitas diversas manutenções na cobertura da escola pela equipe de manutenção da SEDUC e por contratação terceirizada, tais como vedação de furos nas telhas; reparo em telhas amassadas; e abertura de novos furos na calha, para a inclusão de mais condutores, sendo que essas intervenções não sanaram totalmente o problema, mas



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

já diminuiu bastante o que vinha ocorrendo na Unidade Educacional, e permaneceremos atentos para resolver de uma vez por todas as intercorrências que por ventura ainda possam existir.

Sendo o que tínhamos a informar, apresentamos votos de consideração.

JOSÉ ROBERTO CARVALHO

Assistente Técnico da Secretaria de Educação

MARIA CECÍLIA GALLO DA CUNHA LEME

Secretária de Educação

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROBERTO CARVALHO e MARIA CECILIA GALLO DA CUNHA LEME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/8181-A07F-AA1D-EF69> e informe o código 8181-A07F-AA1D-EF69





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8181-A07F-AA1D-EF69

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSÉ ROBERTO CARVALHO (CPF 109.XXX.XXX-00) em 28/06/2024 11:12:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA CECILIA GALLO DA CUNHA LEME (CPF 062.XXX.XXX-44) em 28/06/2024 12:38:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/8181-A07F-AA1D-EF69>